

**АКТ**  
обследования ТП-241

г. Северск  
Томской области

" 22 " мая 2020 г.

Комиссия в составе:

1. Беляев С.В., и.о. главного инженера (председатель комиссии),
2. Сычугов В.П., начальник службы эксплуатации электрических сетей,
3. Хафизов Е.Ю., начальник производственно-технического отдела (ПТО),
4. Прохоренко С.Г., заместитель главного бухгалтера,
5. Свиридов Ю.Д., начальник группы по управлению имуществом,

Обследовала трансформаторную подстанцию диспетчерский номер ТП-241. Трансформаторная подстанция № 241 - объект Концессионного соглашения от 30.11.2011 №94-к в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии ЗАТО Северск Томской области, инвентарный номер 10102175, свидетельство о государственной регистрации от 02 августа 2010 года №70-АВ 116571. Нежилое помещение, общая площадь 53,20 кв.м, одноэтажное, находится в составе нежилых помещений здания на 1 этаже, фундамент – железобетонный свайный, стены – панельные, перегородки – кирпич, панели, перекрытия – железобетонные плиты, пол – бетон, двери – металлические, отделка – штукатурка, побелка, месторасположение: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Лесная, 1а, строение № 5/2. Год постройки 1978 г.

В ходе обследования выявлено:

Частичное разрушение бетона защитного слоя плит покрытия с обнажением и коррозией арматуры. На стенах имеются следы потеков, на полу трещины. В местах потеков разрушение и отслоение штукатурки и побелки.

Помещение подстанции встроено в необслуживаемое здание с общей кровельной системой, которая находится в аварийном состоянии. Постоянные протечки кровли влияют на работоспособность электрооборудования подстанции и надежность электроснабжение потребителей.

Вывод: Здание и кровля находится в аварийном состоянии. Дальнейшая эксплуатация ограничена.

Подписи комиссии:

1. \_\_\_\_\_ (С.В. Беляев)
2. \_\_\_\_\_ (В.П. Сычугов)
3. \_\_\_\_\_ (Е.Ю. Хафизов)
4. \_\_\_\_\_ (С.Г. Прохоренко)
5. \_\_\_\_\_ (Ю.Д. Свиридов)