


УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера
ООО «Электросети»


С.В. Беляев

" 20 " 01 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
о модернизации ТП У-11-3
(замена отслужившего нормативный срок трансформатора)

На ТП У-11-3 установлены силовые трансформаторы типа ТМ-160/6 в количестве 2 шт., которые входят в состав концессионного объекта «Трансформатор ТМ-160 У-11-3 = 2шт. Водозабор 160+250, инв. № 404425» инв. № 1010400293. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ворошилова, 146. Год постройки 1973.


Силовые трансформаторы марки ТМ-160/6 старого типа выработали свой ресурс, не имеют регулировки и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний.

В связи с ростом нагрузок и для обеспечения качественного ремонта трансформатора, возможности полноценного регулирования напряжения в сети 0,4 кВ, надежной работы защитной аппаратуры от токов короткого замыкания.

РЕШИЛИ:

1. Заменить трансформаторы марки ТМ-160/6 У-11-3 в количестве 2 шт. на трансформаторы марки ТМГ-160/6 (схема соединения и группа - Y/Y0 - 12).
2. Выполнить сметный расчет на модернизацию.
3. Внести изменения в исполнительную техническую документацию.

Начальник СЭЭ
ООО «Электросети»


В.П. Сычугов


Начальник ПТО
ООО «Электросети»


Е.Ю. Хафизов

Начальник УРЭЭВТ
ООО «Электросети»


Е.Н. Литвинович

УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного инженера
ООО «Электросети»


С.В. Беляев

" 20 " 01 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
о модернизации ТП У-16-1
(замена отслужившего нормативный срок трансформатора)

На ТП У-16-1 установлен силовой трансформатор типа ТМ-250/6, который входит в состав концессионного объекта «Трансформатор ТМ-250 У-16-1=2 шт. Кирова № 2, инв. № 404431» инв. № 1010400298. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 5/2. Год постройки 1984.

Силовой трансформатор марки ТМ-250/6 старого типа выработал свой ресурс, не имеет регулировки и требует постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний.

В связи с ростом нагрузок и для обеспечения качественного ремонта трансформатора, возможности полноценного регулирования напряжения в сети 0,4 кВ, надежной работы защитной аппаратуры от токов короткого замыкания.

РЕШИЛИ:

1. Заменить трансформатор марки ТМ-250/6 У-16-1 на трансформатор марки ТМГ-250/6 (схема соединения и группа - Y/Y0 - 12).
2. Выполнить сметный расчет на модернизацию.
3. Внести изменения в исполнительную техническую документацию.

Начальник СЭЭ
ООО «Электросети»


В.П. Сычугов

Начальник ПТО
ООО «Электросети»



Е.Ю. Хафизов

Начальник УРЭЭВТ
ООО «Электросети»


Е.Н. Литвинович

УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного инженера
ООО «Электросети»


С.В. Беляев

" 20 " 01 2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

о модернизации ТП У-15-4

(замена отслужившего нормативный срок трансформатора)

На ТП У-15-4 установлены силовые трансформаторы типа ТМ-400/6 в количестве 2 шт., которые входят в состав концессионного объекта «Здание кирпичное ТП У-15-4 ГПТУ, п. Самусь, ул. Пекарского, 24, площ. 40,9 м²» инв. № 10100200193. Адрес объекта: Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Пекарского, 24/2. Год постройки 1985.

Силовые трансформаторы марки ТМ-400/6 старого типа выработали свой ресурс, не имеют регулировки и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний.

В связи с ростом нагрузок и для обеспечения качественного ремонта трансформатора, возможности полноценного регулирования напряжения в сети 0,4 кВ, надежной работы защитной аппаратуры от токов короткого замыкания.

РЕШИЛИ:

1. Заменить трансформаторы марки ТМ-400/6 У-15-4 в количестве 2 шт. на трансформаторы марки ТМГ-630/6 (схема соединения и группа - Y/Y0 - 12).
2. Выполнить сметный расчет на модернизацию.
3. Внести изменения в исполнительную техническую документацию.

Начальник СЭЭ
ООО «Электросети»


В.П. Сычугов

Начальник ПТО
ООО «Электросети»


Е.Ю. Хафизов

Начальник УРЭЭВТ
ООО «Электросети»


Е.Н. Литвинович