

30 марта 2021 г.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № \_\_\_\_\_

Комиссия в составе:

гл. инженера (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Давыдова Александра Ивановича (ФИО)
нач. ПТО (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Крючкова Дмитрия Юрьевича (ФИО)
мастера (должность)	ООО «Томские электрические сети» (организация)	Попова Сергея Сергеевича (ФИО)

осмотрела объект, подлежащий ремонту, и установила следующее:

Технические характеристики линии не соответствуют нагрузкам электроснабжения жилых домов, что приводит к снижению качества поставляемой потребителям электроэнергии. Обследованием воздушной линии установлено, что ВЛ-0,4кВ не соответствует ПТЭЭП п.2.3. сильно изношенна ввиду длительного срока службы и подвергалась многочисленным ремонтам, в следствии высокая вероятность поражения электрическим током при обрыве проводов.

Для устранения указанных недостатков, возможности снижения энергетических потерь и эксплуатационных затрат на обслуживание воздушной линии, необходимо произвести техническую модернизацию воздушной линии «ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП Л-19-20».

для приведения объекта

№ п/п	Наименование объекта	Наименование
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2, от ТП-Л-19-20	Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, д. Коломино

в технически исправное для дальнейшей эксплуатации состояние необходимо выполнить следующие работы с использованием следующих материалов:

№ п/п	Состав работ по устранению неисправности или дефекта	Единица измерения	Количество	Примечание
<b>Ведомость работ</b>				
1	Демонтаж провода А-16	м	1953	
2	Демонтаж изоляторов ТФ	шт	100	
3	Подвеска провода СИП-4х35	м	488	
4	Вывоз демонтированного материала	т	0,1	
5	Доставка материала	т	0,2	
<b>Ведомость материалов</b>				
1	Крюк монтажный CF16	шт	30	321 руб/шт
2	Зажим промежуточный ЗПН 1500	шт	20	276 руб/шт
3	Хомут стяжной Е 260	шт	60	9.56 руб/шт
4	Металлическая лента 20х0,7х1000 мм	м	60	
5	Скоба СГ-20	шт	60	
6	Зажим прокалывающий ЗПО 16-95/4-35(50)	шт	12	220,66 руб/шт
7	Зажим анкерный 4х (16-35) мм <sup>2</sup>	шт	10	239,8 руб/шт
8	Провод СИП-4х35	м	488	

Комиссия: гл. инженер

(должность)

нач. ПТО

(должность)

мастер

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Давыдов Александр Иванович

(ФИО)

Крючков Дмитрий Юрьевич

(ФИО)

Попов Сергей Сергеевич

(ФИО)

Составил:

нач. ПТО

(должность)

(подпись)

Крючков Д.Ю.